

**Obszar zastosowania:**

TERMOSY

Piktogram nr 24

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Wytrzyj szmatką
7. Wypłucz w wodzie
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 5-15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Dokładnie wysusz

**Narzędzia:**

- wiadro do czyszczenia
- wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

Uchwyty mogą być potencjalnymi źródłami infekcji.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX